

Bestandsaufnahme im Plangebiet Teil 1



Bestandsanalyse und Kritiken im Plangebiet Teil 1



Bestandsfotos:



<p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> V1 gute Verbindung zu Freizeit- und Sportanlagen V2 gute Verkehrsanbindung V3 gut bepflanzt 	<p>Nachteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> N1 unschöner Gehwegbelag N2 sehr starke Verkehrsbelastung N3 einige Teile des Plangebietes wirken ungeplant und ungepflegt N4 Brachfeld nicht ausreichend genutzt 	<p>Legende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plangebiet Privatgarten/Privatgrundstücke Gebäude wichtige Gebäude im Plangebiet Knotenpunkt Rohrbach Grünfläche/Geholz am Rohrbach Rasen Straße Verkehrsbelastung sehr starke Verkehrsbelastung Parkplatz Sportanlage Fußweg ohne Pflaster Böschung Brachfläche Fußweg Straßenverkehr Bereich mit hohem Handlungsbedarf Baum Bahn 	<p>Projekt/Maßnahme/Objekt: Masterplan: Grün und Gesundheit für die Biosphärenstadt St. Ingbert</p> <p>Inhalt: Bestandsanalyse und Kritiken im Plangebiet Teil 1</p> <p>Auftraggeber:</p> <p>Gezeichnet/Datum: TAO 11. 2009 Gepflicht/Datum: TAO 11. 2009 Blatte-Nr.: Karte 23</p> <p style="text-align: right;">o.M</p>
--	---	--	--



Bestandsfotos:



Legende:

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------|
| Plangebiet | Fußweg mit Pflaster | Fußweg |
| Privatgarten/Privatgrundstücke | Spielplatz | Brücke |
| Gebäude | Baum | |
| wichtige Gebäude im Plangebiet | Parkplatz | |
| Wasserfläche | Sportanlage | |
| Rohrbach | Straßekante | |
| Grünfläche/Gehölz am Rohrbach | Böschung | |
| Rasen | Blumenbeet | |
| Straße | Eingang | |

Projekt/Maßnahme/Objekt
Masterplan: Grün und Gesundheit für die Biosphärenstadt St. Ingbert

Inhalt
Grüne Achse St. Ingbert
Bestandsaufnahme im Plangebiet Teil 3
Auftraggeber

Gezeichnet/Datum TAO 10.2009	Geprüft/Datum TAO 10.2009	Blatt-Nr. Karte 25
---------------------------------	------------------------------	-----------------------



M. 1: 2000



Vorteile:

- V1 günstige Lage des Stadtparkes (sehr gut erreichbar)
- V2 gute Verkehrsanbindung
- V3 positives, helles, freundliches Erscheinungsbild
- V4 gut bepflanzt
- V5 sehr gut gepflegt
- V6 Wasserfläche mit positivem, freundlichem Erscheinungsbild

Nachteile:

- N1 unschöner Gehwegebelag
- N2 fehlender Stadtparkplan
- N3 fehlende Sitzgelegenheit (überdacht)
- N4 ein Teil des Stadtparkes wirkt ungeplant und ungepflegt
- N5 Brachfeld nicht ausreichend benutzt

Legende:

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Plangebiet | Fußweg mit Pflaster | Fußweg |
| Privatgarten/Privatgrundstücke | Spielplatz | Brachfeld |
| Gebäude | Baum | Bereich mit hohem Handlungsbedarf |
| wichtige Gebäude im Plangebiet | Parkplatz | Fußweg nach Stadtpark |
| Wasserfläche | Sportanlage | Straßenverkehr |
| Rohrbach | Straßekante | Brücke |
| Grünfläche/Gehölz am Rohrbach | Böschung | Wanderweg |
| Rasen | Blumenbeet | Wander- und Fahrradweg |
| Straße | Eingang | Verkehrsbelastung |

Projekt/Maßnahme/Objekt
Masterplan: Grün und Gesundheit für die Biosphärenstadt St. Ingbert

Inhalt
Grüne Achse St. Ingbert
Bestandsanalyse und Kritiken im Plangebiet Teil 3
Auftraggeber

Gezeichnet/Datum TAO 10.2009	Geprüft/Datum TAO 10.2009	Blatt-Nr. Karte 25
---------------------------------	------------------------------	-----------------------



M. 1: 2000



Legende:

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Plangebiet | Fußweg mit Pflaster | Fußweg mit Pflaster |
| Privatgarten/Privatgrundstücke | Spielplatz | Wasserbecken |
| Gebäude | Baum | Holzsteg auf der Wasseroberfläche |
| wichtige Gebäude im Plangebiet | Parkplatz | Hauschen aus Holz |
| Wasserfläche | Sportanlage | Boot |
| Rohrbach | Straßekante | Brücke |
| Grünfläche/Gehölz am Rohrbach | Böschung | neu gepflanzter Baum |
| Rasen | Blumenbeet | Wanderweg |
| Straße | Eingang | Wander- und Fahrradweg |

Projekt/Maßnahme/Objekt
 Masterplan: Grün und Gesundheit für die
 Biosphärenstadt St. Ingbert

Inhalt
 Grüne Achse St. Ingbert
 Gesamtkonzept im Plangebiet Teil 3

Auftraggeber


Gezeichnet/Datum TAO 10.2009	Geprüft/Datum TAO 10.2009	Blatt-Nr. Karte 26
---------------------------------	------------------------------	-----------------------

M. 1: 2000

Bestandsaufnahme im Plangebiet Teil 4



Bestandsanalyse und Kritiken im Plangebiet Teil 4



Bestandsfotos:



<p>Vorteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> V1 gute Verbindung zu Freizeit- und Sportanlagen V2 gute Verkehrsanbindung V3 gut bepflanzt V4 ausreichend Parkplätze 	<p>Nachteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> N1 unschöner Gehwegbalag N2 sehr starke Verkehrsbelastung N3 einige Teile des Plangebietes wirken ungeplant und ungepflegt N4 Brachfeld nicht ausreichend genutzt 	<p>Legende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plangebiet Privatgarten/Privatgrundstücke Gebäude wichtige Gebäude im Plangebiet Rohrbach Grünfläche/Gehölz am Rohrbach Rasen Straße Pflaster im Freibad Spielfläche im Freibad Parkplatz Sportanlage Fußweg ohne Pflaster Böschung Brachfläche Fußweg Straßenverkehr Verkehrsbelastung sehr starke Verkehrsbelastung Bereich mit hohem Handlungsbedarf Baum Verbindung der Freizeit- und Sportanlagen Wander- und Fahrradweg Weg unter der Brücke Knotenpunkt
--	---	---